

Florian Volken Florian Zurbriggen Daniel Ambühl Simon Wieser Luca Strässle

# Ball on Wheel

# Praktikum Mess- und Regeltechnik Anleitung zum Versuch

Institut für Dynamische Systeme und Regelungstechnik Eidgenössische Technische Hochschule Zürich



19. Februar 2024

## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	<b>1</b>
	1.1 Ziele des Versuchsablauf	1
	1.2 Hardwareaufbau	1
	1.3 Software	2
<b>2</b>	Sicherheitshinweise	<b>2</b>
3	System/Strecke	3
	3.1 Bewegungsgleichungen	4
	3.2 Linearisieren	5
	3.3 Ordnungsreduktion	5
	3.4 Normierung	5
	3.5 Analyse des linearisierten Modells	6
<b>4</b>	Grundelemente des Loop-Shapings	7
	4.1 Verstärkung	7
	4.2 Nullstellen	7
	4.3 Pole	7
	4.4 Lead und Lag Elemente	7
	4.5 Offene Integratoren	7
	4.6 Nyquistkriterium	7
<b>5</b>	Regelteil A: Kaskadenregelung mit zwei SISO-Loops	7
6	Regelteil B: LQG/LTR	8
7	System starten	9
8	Matlab Hilfe	10
	8.1 Simulink-Modell	10
	8.2 SISO Design Tool	10

## 1 Einleitung

Der Versuchsablauf besteht aus zwei Teilen:

- 1. Ein Theorieteil, der sich mit der Modellierung und der Analyse des Systems befasst. Dieser Teil wird vorbereitend zum Versuch gelesen, und die Aufgaben mit Hilfe des vorbereiteten M-Files<sup>1</sup> gelöst.
- 2. Ein praktischer Teil, in dem mit Hilfe einer Benutzeroberfläche (GUI) die eigentliche Regelung realisiert wird.

#### 1.1 Ziele des Versuchsablauf

- Die Ergebnisse der Systemanalyse sollen am realen System beobachtet werden können.
- Ein SISO-Regelkreis zur Stabilisierung des Balls soll entwickelt werden.
- Mit einer Kaskadenregelung soll die Drehzahl vorgegeben werden können.
- Ein LQG/LTR Regler wird entworfen und die Ergebnisse mit der Kaskadenregelung verglichen.

#### 1.2 Hardwareaufbau

Der zentrale Teil des mechanischen Systems ist das Rad mit dem Ball, der sich in Umfangrichtung bewegen kann. Das Rad wird von einem Elektromotor angetrieben. Über eine I/O-Karte kann am Verstärker des Motors eine Spannung angelegt werden. Dieser generiert über einen internen Stromregler einen Motorstrom, der proportional zur angelegten Spannung ist. Da der Motorstrom proportional zum Drehmoment des Motors ist, ist das Moment also auch proportional zur Ausgangsspannung der I/O-Karte.



Abbildung 1: Kommunikation des Systems

Als Sensoren dienen ein Encoder, der die Drehzahl des Rades misst, und ein Lasersensor, der die Distanz vom Sensor zum Ball misst. Aus dieser Distanz wird die Winkelposition des Balls berechnet. Ein Kommunikationsschema ist in Abbildung 1 dargestellt.

 $<sup>{}^{1}\</sup>mathrm{http://www.idsc.ethz.ch} \to \mathrm{Education} \to \mathrm{Lectures} \to \mathrm{Control\ Laboratory} \to \mathrm{Ball\ on\ Wheel} \to \mathrm{Files}$ 

#### 1.3 Software

Der ganze Versuch wird über Matlab gesteuert. Mit dem Tool 'Real-Time Windows Target' ist es möglich, das System in Echtzeit mittels Simulink-Modellen zu steuern. Dazu können vorprogrammierte Blöcke benutzt werden, um den einzelnen Ausgängen der I/O-Karte Werte zuzuweisen und Daten von den Eingängen zu lesen (Abbildung 2). Die Werte an den Ein- und Ausgängen sind zwischen -10 und 10 Volt und entsprechen den angelegten Spannungen an den jeweiligen Kanälen.



Abbildung 2: Simulink-Blöcke zur Ansteuerung der I/O-Karte

Die Studenten werden mit einer Benutzeroberfläche (GUI) durch den Versuch geführt. Diese vereinfacht den Versuchsablauf, so dass sich die Studenten auf die wesentlichen Aspekte konzentrieren können.

## 2 Sicherheitshinweise

Der Aufbau ist kein Spielzeug und sollte mit Vorsicht genutzt werden. Hände und Gegenstände sind vom Gerät fernzuhalten. Der benutzte Motor (Maxon EC60) kann mit dem zugehörigen Servoverstärker (Maxon DES 70/10) verhältnismässig hohe Beschleunigungen und Endgeschwindigkeiten (über 3000 rpm) erreichen. Allerdings wurden diesbezüglich softwareseitig Schranken eingebaut. Die maximale Drehzahl wurde so auf 600 rpm gesetzt. Damit der Motor nicht auf diese maximale Drehzahl beschleunigt, wenn der Ball herunterfällt, wurde noch ein Stopp-Regler softwareseitig eingebaut, der im genannten Fall das Rad stoppt. Dies erlaubt auch, dass der Ball nach dem Herunterfallen wieder auf das Rad gesetzt werden kann, ohne den Regler zu stoppen.

Hardwareseitig wurde ein sogenannter Enable-Schalter eingebaut, der nur dann ein Moment auf den Motor zulässt, wenn dieser auf Position ON steht. Im OFF-Modus dreht das Rad frei aus. Es wird dringend empfohlen, den Schalter während eines Versuchs immer in den Händen zu halten.

Als letzte Sicherheitsmassnahme wurde noch ein Not-Aus eingebaut, der die gesamte Stromzufuhr unterbricht. Dieser soll wirklich nur dann benutzt werden, wenn die anderen Schutzmassnahmen versagen.

## 3 System/Strecke

In diesem Kapitel sollen die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Regelung des Systems erarbeitet werden. Dazu wird die Strecke (Abbildung 3) analysiert und die Ergebnisse interpretiert.



Abbildung 3: Aufbau des Systems

Das System hat folgende Struktur:

Eingang:	Motordrehmoment	T	[Nm]
Ausgänge:	Winkelposition des Balls	χ	[rad]
	Winkelgeschwindigkeit des Rades	$\dot{\psi}$	[rad/s]
Zustandsgrössen:	Winkelposition des Rades	$\psi$	[rad]
	Winkelgeschwindigkeit des Rades	$\dot{\psi}$	[rad/s]
	Winkelposition des Balls	$\chi$	[rad]
	Winkelgeschwindigkeit des Balls	$\dot{\chi}$	[rad/s]

Mit zwei Ausgängen und einem Eingang handelt es sich bei dieser Strecke um ein SIMO-System mit vier Zustandsgrössen. Es steht also nur ein Stellsignal zur Verfügung, um zwei Ausgangssignale zu regeln.

## 3.1 Bewegungsgleichungen

Die Bewegungsgleichungen der Strecke sehen folgendermassen aus:

$$\ddot{\psi} = \frac{(\vartheta + m\tilde{r}^2) \cdot T + mgR\vartheta\sin(\chi)}{\Gamma}$$
(1)

$$\ddot{\chi} = \frac{R\vartheta \cdot T + mg\sin(\chi)(R^2\vartheta + \tilde{r}^2\Theta)}{\tilde{R}\Gamma}$$
(2)

wobei:  $\Gamma := \Theta \vartheta + m(R^2 \vartheta + \tilde{r}^2 \Theta)$ 

 $\nu$ ist der Reibungskoeffizient der Welle (welche hier aber vernachläsigt wird) und g die Erdbeschleunigung. Die anderen Parameter sind in Abbildung 3 ersichtlich.

Damit erhalten wir folgende Zustandsraumdarstellung:

Zustandsgrössen:	$z_1 = \psi_2$
	$z_2=\psi$
	$z_3 = \chi$ $z_4 = \dot{\chi}$
	~4 A
Ausgänge:	$w_1=\dot{\psi}$
	$w_2 = \chi$
Eingang:	v = T
Systembeschreibung:	$f_1 = \dot{z}_1 = z_2$
	$f_2 = \dot{z}_2 = \frac{(\vartheta + m\tilde{r}^2) \cdot v + mgR\vartheta \sin z_3}{\Gamma}$
	$f_3 = \dot{z}_3 = z_4$
	$f_4 = \dot{z}_4 = \frac{R\vartheta \cdot v + mg\sin z_3(R^2\vartheta + \tilde{r}^2\Theta)}{\tilde{R}\Gamma}$
	$g_1 = w_1 = z_2$
	$g_2 = w_2 = z_3$

#### 3.2 Linearisieren

Um mit diesem Modell arbeiten zu können, wird es in diesem Kapitel linearisiert. Als Betriebspunkt wird der obere Gleichgewichtspunkt  $\vec{z}_{Btr} = \vec{0}$  gewählt. Die Linearisierung wird mit Hilfe von Jacobi-Matrizen durchgeführt:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial z_1} & \frac{\partial f_1}{\partial z_2} & \frac{\partial f_1}{\partial z_3} & \frac{\partial f_1}{\partial z_4} \\ \frac{\partial f_2}{\partial z_1} & \frac{\partial f_2}{\partial z_2} & \frac{\partial f_2}{\partial z_3} & \frac{\partial f_2}{\partial z_4} \\ \frac{\partial f_3}{\partial z_1} & \frac{\partial f_3}{\partial z_2} & \frac{\partial f_3}{\partial z_3} & \frac{\partial f_3}{\partial z_4} \\ \frac{\partial f_4}{\partial z_1} & \frac{\partial f_4}{\partial z_2} & \frac{\partial f_4}{\partial z_3} & \frac{\partial f_4}{\partial z_4} \end{pmatrix}_{\vec{z}_{Btr}=\vec{0}} \tilde{B} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial v} \\ \frac{\partial f_2}{\partial v} \\ \frac{\partial f_3}{\partial v} \\ \frac{\partial f_4}{\partial v} \end{pmatrix}_{\vec{z}_{Btr}=\vec{0}}$$

$$\tilde{C} = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial z_1} & \frac{\partial g_1}{\partial z_2} & \frac{\partial g_1}{\partial z_3} & \frac{\partial g_1}{\partial z_4} \\ \frac{\partial g_2}{\partial z_1} & \frac{\partial g_2}{\partial z_2} & \frac{\partial g_2}{\partial z_3} & \frac{\partial g_2}{\partial z_4} \end{pmatrix}_{\vec{z}_{Btr}=\vec{0}} \tilde{D} = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial v} \\ \frac{\partial g_2}{\partial v} \\ \frac{\partial g_2}{\partial v} \end{pmatrix}_{\vec{z}_{Btr}=\vec{0}}$$

Für das System ergeben sich daraus folgende Systemmatrizen:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mgR\vartheta\cos(\chi_{Btr})}{\Gamma} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{mg\cos(\chi_{Btr})(R^2\vartheta + \tilde{r}^2\Theta)}{\tilde{R}\Gamma} & 0 \end{pmatrix} \quad \tilde{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\vartheta + m\tilde{r}^2}{\Gamma} \\ 0 \\ \frac{R\vartheta}{\tilde{R}\Gamma} \end{pmatrix}$$
$$\tilde{C} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \tilde{D} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

#### 3.3 Ordnungsreduktion

Hausaufgabe: Zeichnen Sie das Signalflussbild des Zustandsraummodells und reduzieren Sie das Modell um nicht relevante Zustandsgrössen.

Hausaufgabe: Begründen Sie diese Reduktion physikalisch.

#### 3.4 Normierung

Das System wird nun mit folgenden Matrizen normiert:

$$T_x = \begin{pmatrix} \dot{\psi}_{norm} & 0 & 0\\ 0 & \chi_{max} & 0\\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad T_u = T_{max} \qquad T_y = \begin{pmatrix} \dot{\psi}_{norm} & 0\\ 0 & \chi_{max} \end{pmatrix}$$

mit:

$$\dot{\psi}_{norm} = 4\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$
$$\chi_{max} = \frac{1}{4}\pi \text{ rad}$$
$$T_{max} = 0.5850 \text{ Nm}$$

Die neuen Systemmatrizen lauten:

 $A = T_x^{-1} \tilde{A} T_x \qquad B = T_x^{-1} \tilde{B} T_u \qquad C = T_y^{-1} \tilde{C} T_x \qquad D = T_y^{-1} \tilde{D} T_u$ 

Hausaufgabe: Warum wird für die Normierung der Winkelgeschwindigkeit nicht die maximale Drehzahl von 600 rpm, sondern 120 rpm gewählt?

#### 3.5 Analyse des linearisierten Modells

In diesem Kapitel soll die Strecke mit Hilfe des vorbereiteten M-Files analysiert werden.

#### 3.5.1 Pole und Nullstellen

Hausaufgabe: Berechnen Sie die Pole und die Nullstellen der einzelnen Übertragungsfunktionen und interpretieren Sie die Ergebnisse.

#### 3.5.2 Beobachtbarkeit und Steuerbarkeit

 Hausaufgabe:
 Überprüfen Sie die Beobachtbarkeit und die Steuerbarkeit der Strecke.

 Hausaufgabe:
 In Kapitel 5 wird als erstes nur die Winkelposition des Balls in einem SISO-Loop geregelt, d.h. die Drehzahl (Winkelgeschwindigkeit des Rades) wird sozusagen nicht gemessen. Was bedeutet dies bezüglich Beobachtbarkeit? Ist das System ohne Messung der Drehzahl stabilisierbar? Was passiert also wenn die Drehzahl nicht gemessen wird?

## 4 Grundelemente des Loop-Shapings

Um die Reglerauslegung zu vereinfachen, werden nachfolgend Grundelemente des Loop-Shapings und ihre Auswirkung auf den Verlauf der Nyquistkurve gezeigt.

### 4.1 Verstärkung

Die Verstärkung kann als Streckfaktor der Nyquistkurve mit Streckzentrum im Ursprung betrachtet werden. Mit grosser Verstärkung bläht sich die Kurve auf, mit kleiner Verstärkung zieht sie sich um den Nullpunkt zusammen. Negative Verstärkungen bewirken eine Punktspiegelung am Ursprung.

## 4.2 Nullstellen

Eine minimalphasige Nullstelle bewirke einen zusätzlichen Amplitudenanstieg von 20dB/Dek bei Frequenzen oberhalb der Eckfrequenz. Gleichzeitig hebt sie bei diesen Frequenzen die Phase um 90 Grad an. Für den Nyquistplot heisst das, dass die Kurve nach der Nullstelle vom Ursprung aus aufgebläht wird und wegen des Phasengewinns im Gegenuhrzeigersinn gedreht wird.

### 4.3 Pole

Ein asymptotisch stabiler Pol verursacht einen Amplitudenabfall von 20dB/Dek und bringt einen Phasenverlust von 90 Grad bei Frequenzen oberhalb der Eckfrequenz. Die Nyquistkurve zieht sich also nach dem Pol Richtung Ursprung zusammen und wird im Uhrzeigersinn weggedrückt.

#### 4.4 Lead und Lag Elemente

Lead und Lag Elemente sind eine Kombination von Pol und Nullstelle. Sie werden eingesetzt, um den Verlauf der Nyquistkurve lokal zu verändern, ohne die relative Ordnung des Reglers zu beeinflussen.

Eine Nullstelle und ein höherfrequenter Pol (Lead-Element) bringt einen Phasengewinn, also eine Drehung der Nyquistkurve im Gegenuhrzeigersinn, im Bereich zwischen Nullstelle und Pol. Wegen des lokal steigenden Amplitudengangs bläht sich die Kurve zwischen Nullstelle und Pol immer mehr auf.

Ein Pol und eine höherfrequente Nullstelle (Lag-Element) bringen einen lokalen Phasenverlust, also eine Drehung der Nyquistkurve im Uhrzeigersinn. Der Amplitudengang fällt in diesem Bereich ab, was ein lokales Zusammenziehen der Kurve bewirkt.

#### 4.5 Offene Integratoren

Ein offener Integrator wird vor allem dazu verwendet, einen statischen Nachlauffehler zu eliminieren. Im Nyquistplot bewirkt er, dass die Kurve bei der Frequenz  $\omega = 0$  im Unendlichen beginnt. Zusätzlich muss aber die Nyquistkurve den kritischen Punkt ein halbes Mal mehr im Gegenuhrzeigersinn umrunden, da ein offener Integrator ein grenzstabiler Pol ist (siehe Kap. 4.6).

## 4.6 Nyquistkriterium

Wenn die Nyquistkurve eines Systems den kritischen Punkt -1 je einmal im Gegenuhrzeigersinn für jeden instabilen und ein halbes Mal für jeden grenzstabilen Pol umrundet, dann ist der geschlossene Regelkreis dieses Systems asymptotisch stabil.

## 5 Regelteil A: Kaskadenregelung mit zwei SISO-Loops

Die Strecke des 'Ball on Wheel' besitzt einen Eingang und zwei Ausgänge. Dieses System soll so geregelt werden, dass der Ball immer auf dem Rad balanciert wird, also der Winkel  $\chi$  muss

stabilisiert werden. Zusätzlich soll die Drehzahl des Rades  $\dot{\psi}$  vorgegeben werden können, also eine Folgeregelung.

Diese Regelaufgabe ist ein typisches Beispiel für MIMO-Regelung. Falls sich allerdings die Zeitkonstanten der beiden Übertragungsfunktionen des Systems (hier  $P_1(s)$  und  $P_2(s)$ ) deutlich unterscheiden, kann eine so genannte Kaskadenregelung die Regelaufgabe erfüllen. Dabei werden mehrere SISO-Loops kaskadiert, siehe Abb. 4.

Der innere SISO-Loop stabilisiert den Ball mit dem Regler  $C_2(s)$ . Übergeordnet wird dann ein SISO-Loop geschaltet. Die Strecke die diese Regelung sieht  $(P_3 = P_{erw})$  hat den Referenzwert  $r_2 = \chi_{ref}$  als Eingang und die Drehzahl des Rades  $y_1 = \dot{\psi}$  als Ausgang. Diese erweiterte Strecke enthält den ersten SISO-Loop, was im Modell entsprechend berücksichtigt wird.

In einem ersten Schritt wird also die Stabilisierung des Balles vorgenommen, danach wird die Drehzahlregelung ausgelegt.



Abbildung 4: Kaskadenregelung, vgl. Fig 13.1, Analysis and Synthesis of Single-Input Single-Output Control Systems, L. Guzzella

## 6 Regelteil B: LQG/LTR

Im zweiten Regelteil wird das System mit einem LQG-Regler geregelt. Dieser Regler ist das Resultat des folgenden Gütekriteriums:

$$J(x_{(t)}, u_{(t)}) = \int_{t=0}^{\infty} (x_{(t)}^{T} Q x_{(t)} + u_{(t)}^{T} R u_{(t)}) dt$$

Dabei wird  $J(x_{(t)}, u_{(t)})$  minimiert. Die Matrix Q ist eine Diagonalmatrix, die die Abweichung der einzelnen Zustandsgrössen vom Sollwert gewichtet. R bestimmt, wie stark die Stellgrösse u bei der Minimierung gewichtet werden soll. Das heisst, für grosse R fällt u stärker ins Gewicht und wird vom Regler entsprechend klein gehalten.

Eine Lösung für das Optimierungsproblem kann mit Hilfe einer Riccati-Gleichung gefunden werden. Aus dieser Lösung wird die Reglerverstärkungsmatrix K berechnet werden, welche den Zustandsvektor des Systems in das optimale Stellsignal transformiert (5). Diese Anordnung stabilisiert die Strecke und bringt eine garantierte Phasenreserve von mindestens 60 Grad.

Das Problem an der idealen Zustandsrückführung ist, dass auf die Zustandsgrössen eines realen Systems oft nicht direkt zugegriffen werden kann und sie somit nicht rückführbar sind. Dieses Problem kann gelöst werden, indem die (lineare) Strecke simuliert wird. Da dieser Beobachter ein Teil der Software ist, kann man auf seine Zustandsgrössen zugreifen und diese rückführen.



Abbildung 5: Ideale Zustandsrückführung

Allerdings weicht das Modell von der realen Strecke ab. Dadurch entfernen sich die geschätzten Zustandsgrössen des Modells immer mehr von denen der realen Strecke. Um diese Abweichung laufend zu korrigieren, werden die geschätzten Ausgänge des Modells mit den gemessenen Ausgängen der realen Strecke verglichen. Über den daraus resultierenden Fehler und die Beobachterverstärkungsmatrix L wird der Beobachter laufend der realen Strecke angepasst (Abbildung 6). Das System bestehend aus Zustandsregler und Beobachter hat keine garantierte Phasen- und Verstärkungsreserve!



Abbildung 6: Zustandsrückführung mit Beobachter

## 7 System starten

Nach dem Starten des Computers wird in Matlab automatisch ein GUI (Graphical User Interface) geöffnet, in dem zu den verschiedenen Teilen des Versuchsablaufs navigiert werden kann.

Als erstes muss der Servoverstärker initialisiert/konfiguriert werden. Dies geschieht automatisiert indem Sie auf '*Start Communication*' klicken.

## 8 Matlab Hilfe

## 8.1 Simulink-Modell

Wenn immer Sie den entworfenen Regler an der Hardware testen wollen, öffnet sich ein Simulink-Modell. Mit der Tastenkombination 'Ctrl+B' wird aus dem Simulink-Modell C-Code generiert, welcher von der Hardware benötigt wird. Klicken Sie anschliessend in der Werkzeugleiste des Modells auf 'Run' um zu starten, wie in Abbildung 7 angegeben.

🔁 🛪 🗔 🛪 🖶 🏠 🍘 🕈 🧱 🖤 🖬 🔨 🕑 🕐 🐨 Inf 👘 External 🔹 🗸 🔗 🗸 🏭 🗸
--

Abbildung 7: Starten und Stoppen des Versuchs

Um den Versuch zu beenden, klicken Sie auf 'Stop' und schliessen Sie das Simulink-Modell.

## 8.2 SISO Design Tool

Das Loop-Shaping wird im Regelteil A mit 'SISO Design Tool' (im Folgenden einfach SISO-Tool) von Matlab durchgeführt. Beim Öffnen des SISO-Tools wird ein Fenster mit mehreren Registerkarten geöffnet. Im Register 'Control System' kann mit dem Befehl 'Edit Architecture' die Kontroll-Struktur angesehen und verändert werden. Für die Auslegung des Reglers kann die Standard-Struktur verwendet werden, wobei F und H jeweils eine Übertragungsfunktion von 1 haben müssen. G entspricht der Strecke und ist gegeben, C entspricht dem Controller ('Compensator') und muss angepasst werden.

Für die Auslegung des Regles kann es hilfreich sein, anstelle des Root Locus Editors ein Nyquist Diagramm der Übertragungsfunktion L(s) darzustellen. Mit dem Befehl 'New Plot - New Nyquist' kann ein neues Nyquist Diagramm zur aktuellen Darstellung hinzugefügt werden. Damit auch wirklich die offene Übertragungsfunktion L(s) abgebildet wird, muss unter 'Select Response to Plot' die 'New Open-Loop Response' ausgewählt werden, wobei unter 'Specify the open-loop response at the following locations:' das Signal uc hinzugefügt werden muss.

Um den Regler C zu gestalten kann im Register 'Control System' im Fenster 'Controllers and Fixed Blocks' durch Doppelklick auf C der 'Compensator Editor' geöffnet werden. Dynamische Elemente können im Fenster 'Dynamics' verwaltet werden.

*Hinweis:* SISO-Tool wird in diesem Versuch über das GUI mit der entsprechenden Strecke geladen. Zuhause können Sie SISO-Tool mit der Strecke P(s) im Command Window von Matlab über den Befehl sisotool(P) aufrufen.

Wenn Sie mit Ihrem Regler zufrieden sind, muss dieser exportiert werden, damit er weiterverwendet werden kann. Klicken Sie dazu im SISO-Tool auf den Befehl '*Export*', markieren Sie das Häkchen bei C und geben Sie unter '*Export as*' einen Namen für den Regler ein. Klicken Sie anschliessend auf '*Export*' und schliessen Sie das SISO-Tool.